


## パナソニック株式会社製 壁掛扇風機の一部製品におけるリコールについて

パナソニック株式会社が、2008年10月から2014年12月に製造したパナソニックブランドの壁掛扇風機におきまして、モータード線が製造時に本体部とモータ部の間に誤って挟まれたまま出荷され、使用時に首振り動作を繰り返したことで断線し、火花が発生、製品火災に至る製造上の不具合があると判明しました。製品のブランドと品番、製造年をご確認のうえ、対象の場合は直ちにご使用を中止し、下記フリーダイヤルまたはホームページまでご連絡をお願い致します。

### ■対象機種

対象製品名	壁掛扇風機
対象品番	F-GA301



引きひもタイプ  
羽根径30cm

下記の①～③のすべてに該当するものが対象製品です。

①	ブランドロゴ	Panasonic
②	製品品番	F-GA301
③	製造年ラベル	ラベルなし または 2009年～2014年

※「National」ブランドの製品は今回の対象期間より以前の製造となるため対象外です。  
※2008年10月～2009年3月の生産品は製造年ラベルが貼り付けてありません。



### ■対策内容

対象製品を回収し、対策品と交換・設置。

### ■当該製品のリコールに関する問合せ先

パナソニック エコシステムズ株式会社 壁掛扇風機市場対策室

[フリーダイヤル(無料)] 0120-872-136 (携帯電話・PHSからもご利用できます)

受付: 9時～21時 2017年2月23日まで毎日

9時～17時 2017年2月24日以降, 土・日・祝日を除く

[ホームページ] <http://panasonic.co.jp/es/peses/kfan/>